

## Église de Tasque en travaux de réhabilitation

Le transept est en cours de couverture



Église de Tasque en travaux de réhabilitation

Dans une église, le transept est une nef transversale qui coupe à angle droit la nef principale et lui donne ainsi la forme symbolique d'une croix latine.

A Tasque, l'origine de la fondation du monastère bénédictin dans le village daterait du XIIIe siècle.

La première mention de l'établissement fait état de destructions subies vers 1260, lors d'un épisode de guerre féodale. Les guerres de religion firent à nouveau des dégâts au XVIe siècle, tel l'incendie, la veille de Noël, de l'église abbatiale.

En partie détruite, elle fut rétablie à la fin du siècle, le chœur et le transept firent l'objet d'une restauration, la nef laissée à ciel ouvert retrouva un toit, un siècle plus tard, sur les deux tiers de l'ancienne nef, un chœur de plan rectangulaire fut construit et complété par la création d'une sacristie entre le chœur et la nef en 1745.

En 1924, un architecte des Monuments Historiques prépare un dossier pour instruire un projet de protection de l'église abbatiale qui compte parmi les plus remarquables constructions romanes du Gers.

Le porche, ainsi que son clocher, sont classés le 30 août 1924.

L'édifice est classé, dans son ensemble, au titre des Monuments Historiques, le 20 décembre 1999.

La municipalité de Tasque porte, depuis quelques années, en maîtrise d'ouvrage, un vaste chantier de restauration de l'église, mise hors d'eau et restauration du transept et de l'absidiole sud, restauration de la partie haute du clocher, de la toiture de la nef, pour un montant de 423.180,75€, subventionné par le Ministère de la Culture pour 42.496,00 €, la Région 58.702,00 €, la Fondation du Patrimoine 4.000,00 €, des Dons 11.000,00 € et la Commune 306.982,75 €.

A partir de février 2017, l'absidiole a été remise en son état originel, actuellement, c'est le transept qui fait l'objet de soins de couverture, suivront la partie haute du clocher, la nef. Il y aura des travaux de peinture, menuiserie, électricité avant que l'église ne retrouve son lustre d'antan.



Photos Marcel Lavedan du 27 mars 2019 D R