

Le coq de l'église dans une fâcheuse position



Le coq de l'église dans une fâcheuse position

Nombreux sont les Mirandais qui s'inquiètent à juste titre de la posture du coq du clocher de l'église Sainte-Marie.

Le dernier fort coup de vent l'a effectivement déstabilisé. Toujours sur son perchoir, mais avec un air penché. L'architecte du patrimoine a saisi, à la demande de la municipalité, l'entreprise qui avait récemment effectué les travaux de rénovation sur ce clocher. Celle-ci est immédiatement intervenue et a sécurisé la position du gallinacé par amarrage et l'a laissé sur place pour conserver le paratonnerre.

Les travaux nécessaires pour remettre le volatile d'aplomb demandant l'intervention d'un matériel adapté sont prévus par l'architecte du patrimoine et l'entreprise dans les meilleurs délais.

Le coq ne risque pas de s'envoler !