

Crash d'un aéronef à Condom

Le pilote est décédé



Crash d'un aéronef à Condom

Il était 13h51 quand le SDIS32 a reçu une alerte concernant le crash d'un aéronef sur Condom. D' importants moyens de secours ont été rapidement dépêchés sur place.

L'accident s'est produit au lieu-dit Herret commune de condom où se trouve justement un petit aéroclub. L'appareil s'est écrasé dans un champ de tournesol à quelques centaines de mètres de la départementale 930. la circulation a d'ailleurs été partiellement bloquée sur cet axe avant qu' une circulation alternée ne soit mise en place.

Hélas, le pilote de l'engin un homme de 66 ans, originaire du Lot-et-Garonne était décédé à l'arrivée des secours.

Sur place les pompiers de Condom, La Romieu et Saint Puy ainsi que le SMUR de Condom

Une question se pose : Comment l'accident a pu se produire car les conditions météorologiques étaient excellente aujourd'hui ?

Une enquête sera diligentée par la police de l'air.

Photos Marc Le Saux



IMG_3402.jpg



IMG_3397.jpg



IMG_3392bb.jpg